

Технические характеристики жилищного фонда ООО «Жилкомуслуги»

№ п/ п	Адрес МКД	Кол -во кварти р	Общая пло щадь M2	В.т.ч	Год Постр.	Этаж ность б	Мате риал стен	Фун дам	Кол -во под ъез дов	Наличи е	Наличие оборудования			кровля		
											Mycop(min)	Tinfrit(max)	Mycop(max)	TA3	карантина	SM2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15

ст. Анастасьевская г. ПМР-5

1	№26	16	570,4	собств	1970	2	кирп	бетон	2	нет	да	да	да	да	ши	505
2	№27	16	597,46	«	1969	2	«	«	2	«	«	«	«	«	«	505
3	№28	16	606,63	«	1970	2	«	«	2	«	«	«	«	«	«	505
4	№29	16	601,28	«	1970	2	«	«	2	«	«	«	«	«	«	505
5	№37	24	1066,4	Управл	1974	3	«	«	3	«	«	«	«	«	«	576
6	№38	24	1081,9	«	1974	3	«	«	3	«	«	«	«	«	«	576
7	№39	24	1079,6	«	1975	3	«	«	3	«	«	«	«	«	«	576
8	№40	24	1073,0	«	1976	3	«	«	3	«	«	«	«	«	«	576
9	№41	24	1080,97	«	1977	3	«	«	3	«	«	«	«	«	«	576
10	№22	24	1309,5	«	1980	3	пан	«	3	«	«	«	«	«	«	590
11	№23	24	1314,9	«	1980	3	«	«	3	«	«	«	«	«	«	590
12	№24	24	1317,4	«	1979	3	«	«	3	«	«	«	«	«	«	590
13	№31	24	1326,0	«	1986	3	«	«	3	«	«	«	«	«	«	590
14	№42	8	571,9	ТСЖ	1980	2	«	«	2	«	«	«	«	«	«	ши

Нет размежевания